Frühere Ausgabe: 07.10 Entwurf, deutsch Former edition: 07/10 Draft, in German only

Zu beziehen durch / Available at Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin – Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved © Verein Deutscher Ingenieure e.V., Düsseldorf 2012

VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE

Raumlufttechnische Anlagen für Fertigungsstätten Absaugung luftfremder Stoffe an materialabtragenden Werkzeugmaschinen

Air conditioning systems for factories Capture of air pollutants at machine tools removing material

VDI 3802

Blatt 2 / Part 2

Ausg. deutsch/englisch Issue German/English

Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich.

The German version of this guideline shall be taken as authoritative. No guarantee can be given with respect to the English translation.

Inhalt Se	ite Contents Page
Vorbemerkung	3 Preliminary note
Einleitung	3 Introduction
1 Anwendungsbereich	3 1 Scope
2 Normative Verweise	4 2 Normative references 4
Begriffe	5 3 Terms and definitions 5
4 Allgemeine Hinweise	6 4 General notes
5 Bearbeitungsverfahren(-maschinen)	6 5 Machining methods (machine tools) 6
6.1 Entstehungsmechanismen luftfremder Stoffe (Stofffreisetzung)	6.1 Generating mechanisms of air pollutants (release of materials) 7 9 6.2 Cooling lubricants and active ingredients . 9 6.3 Methods for minimising emissions during the machining process
7 Ausbreitungsmechanismen im Raum und Einfluss der Raumluftströmung	7.1 Substance dispersal mechanisms 14 7.2 Indoor airflow
8.1 Bauarten von Erfassungseinrichtungen 8.2 Geschlossene Bauart/Vollkapselung	8.1 Construction types of capture devices 18

VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik (GBG)

Fachbereich Technische Gebäudeausrüstung

	Seite			Page
W 9.	xplosionsschutz, Brandschutz an Verkzeugmaschinen und Absauganlagen . 27 1 Bearbeitung mit nicht wassermischbaren Kühlschmierstoffen	9	Explosion safety and fire safety in machine tools and extraction systems 9.1 Machining with non-water-miscible cooling lubricants	. 27
ni	berschlägige Ermittlung zur Dimensio- ierung von Absaugluftströmen aus ollgekapselten Werkzeugmaschinen 34	10	Estimated values for the dimensioning of extracted airflows from fully enclosed machine tools.	. 34
h i N 1	achweis der Funktion und Optimierungs- inweise (CFD-Analyse und experimenteller achweis an ausgeführten Maschinen)	11	Notes on function verification and optimisation (CFD analysis and experimental verification on real machines)	. 36 . 36
	ransport und Reinigung der rozessabluft	12	Transport and cleaning of	4.0
12 12 12 12	2.1 Dezentrale und zentrale Systeme		process extracted air	. 42 . 49 . 51
Anha	ng A Messverfahren zur Bestimmung der Emissionen aus Werkzeugmaschinen 63	An	nex A Measurement methods for determining emissions from machine tools	
A1	Methode zur Bestimmung der Kühlschmierstoffkonzentrationen	1	A1 Method for determining cooling lubricant concentrations	
A2	(IPS-PD-Methode/BGIA-Methode [2]) 63 Methode zur Bestimmung dampf- und gasförmiger Kohlenwasserstoffe	1	(IPS-PD method/BGIA method [2]) A2 Method for determining vaporous and gaseous hydrocarbons	
A3	(FID-Methode)	1	(FID method)	
∆nha	ng B Vorgaben für die Anwendung von	Δn	nex B Guidelines for using CFD methods	
-	CFD-Verfahren	All	Guidelines for using CI B inclineds	. 00
B2	Geometrie]	31 Geometry	. 72
	Setzen der Simulationsdauer und der		B4 Betting the simulation's duration and the	
В5	Zeitschrittweite]	time-step size	
	Hinweise zur Umsetzung der allgemeinen Regeln für die CFD-Analyse 73		Notes on applying the general rules for CFD analysis	
Anha	ng C Luftrückführung – Beispiele 81	An	nex C Air recirculation – examples	
	ftum		liography	. 83

Vorbemerkung

Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der Richtlinie VDI 1000.

Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollständig, sind vorbehalten.

Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wahrung des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenzbedingungen (www.vdi-richtlinien.de), die in den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich.

Allen, die ehrenamtlich an der Erstellung dieser Richtlinie mitgewirkt haben, sei auf diesem Wege gedankt.

Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter www.vdi.de/3802.

Einleitung

Beim Einsatz von Werkzeugmaschinen (WZM) kommt es wiederholt zwischen Herstellern, Betreibern und Planern der Lufttechnik zu Unstimmigkeiten über die aus dem Arbeitsraum abzusaugenden Luftströme.

Um Mitarbeiter in den Betrieben vor luftfremden Stoffen entsprechend der Gefahrstoffverordnung (GefstoffV) zu schützen, mögliche Schäden an Gebäuden und Personen zu vermeiden oder gar Explosionen im Arbeitsraum der Maschine zu verhindern, ist diese Richtlinie erarbeitet worden.

Sie soll Herstellern von Werkzeugmaschinen, Planern von technischen Absauganlagen und Betreibern von diesen Anlagen Empfehlungen zur Auslegung und Gestaltung der Erfassung von Maschinenabsaugungen mit der notwendigen Filtertechnik geben.

Die Ermittlung der Abluftströme erfolgt dabei unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, um die nachzuführenden Luftströme mit eventuell erforderlichem Energieeinsatz so gering wie möglich zu halten.

1 Anwendungsbereich

In Ergänzung zur Richtlinie VDI 3802 Blatt 1 befasst sich die vorliegende Richtlinie mit der Verminderung von Gefahrstoffemissionen in die Fertigungshalle durch Absaugung luftfremder Stoffe an materialabtragenden Werkzeugmaschinen.

Sie umfasst Hinweise zur Gestaltung und Dimensionierung von Maschinenabsaugungen mit der Zielsetzung der Minimierung von Absaugluftströmen unter Beachtung vorgegebener Schutzziele.

Preliminary note

The content of this guideline has been developed in strict accordance with the requirements and recommendations of the guideline VDI 1000.

All rights are reserved, including those of reprinting, reproduction (photocopying, micro copying), storage in data processing systems and translation, either of the full text or of extracts.

The use of this guideline without infringement of copyright is permitted subject to the licensing conditions specified in the VDI Notices (www.vdi-richtlinien.de).

We wish to express our gratitude to all honorary contributors to this guideline.

A catalogue of all available parts of this series of guidelines can be accessed on the internet at www.vdi.de/3802.

Introduction

When using machine tools (MT), disagreements frequently arise between ventilation engineering manufacturers, operators and planners about the airflows to be extracted from the workstation.

This guideline was prepared in order to protect personnel against air pollutants in accordance with the German Hazardous Substances Ordinance (GefstoffV), avoid potential harm to buildings and persons and prevent explosions at the workstation.

It is designed to provide manufacturers of machine tools, planners of extraction systems and operators of such systems with recommendations for the design and configuration of machine extraction capture systems, using the necessary filtering technology.

Calculation of extracted airflows involves economic aspects, in order to maintain the airflows that need to be fed in, together with any required energy input, as low as possible.

1 Scope

This guideline, as a supplement to guideline VDI 3802 Part 1, deals with the reduction of hazardous substance emissions in the production hall through the extraction of air pollutants where ablating machine tools are being used.

It includes notes of the design and dimensioning of extraction systems, with the objective of minimising the extracted airflows while complying with specified safety targets. Es werden Möglichkeiten zum Funktionsnachweis aufgezeigt, Abluftreinigungsverfahren für die jeweiligen Anwendungsfälle beschrieben und Schutzmaßnahmen gegen Brand- und Explosionsgefahren diskutiert.

Nicht erfasst in dieser Richtlinie sind Ur- und Umformmaschinen, Fügemaschinen, zerteilende Trennmaschinen sowie Maschinen, bei denen dem Werkstoffabtrag andere physikalische und chemische Arbeitsprinzipien zugrunde liegen. Options for function verification will be presented, extracted air cleaning methods for the relevant applications described and safety methods for protecting against fire and explosion hazards discussed.

This guideline does not cover machines for primary forming and reshaping, jointing machines, cleaving cut-off machines or machines where the ablation is based on other physical and chemical principles.