Frühere Ausgabe: 11.12 Entwurf Former edition: 11/12 Draft

Zu beziehen durch / Available at Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin – Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 2013

VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE

VERBAND DER
ELEKTROTECHNIK
ELEKTRONIK
INFORMATIONSTECHNIK
DEUTSCHE

QUALITÄT DEUTSCHER KALIBRIERDIENST

GESELLSCHAFT FÜR

Kalibrieren von Messmitteln für elektrische Größen Gleichspannungsmessverstärker

Calibration of measuring equipment for electrical quantities

Direct-voltage measuring amplifiers

VDI/VDE/DGQ/ DKD 2622

Blatt 20 / Part 20

Ausg. deutsch/englisch Issue German/English

Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich.

The German version of this standard shall be taken as authoritative. No guarantee can be given with respect to the English translation.

Inhalt Seite	Contents Page
Vorbemerkung	Preliminary note
Einleitung	Introduction
$\textbf{1} \ \textbf{Anwendungsbereich} \ldots \ldots \ldots 2$	1 Scope 2
2 Normative Verweise	2 Normative references
3 Vorbereitung der Kalibrierung	3 Preparation of calibration
4 Durchführung der Kalibrierung	4 Performance of calibration
4.3 Messunsicherheit 8 4.3.1 Modell 8 4.3.2 Unsicherheitsanalyse 11 4.3.3 Kalibrierstufenbezogene Messunsicherheitsbilanz	4.3 Measurement uncertainty 8 4.3.1 Model 8 4.3.2 Uncertainty analysis

VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA)

Fachbereich Fertigungsmesstechnik

VDI/VDE-Handbuch Fertigungsmesstechnik VDI/VDE-Handbuch Prozessmesstechnik und Strukturanalyse

Seite	Page
4.3.4 Visualisierung der Messunsicherheitsbilanz	4.3.4 Visualisation of the measurement uncertainty balance
5 Auswertung und Dokumentation 16	5 Evaluation and documentation 16
5.1 Angaben im Kalibrierschein 16	5.1 Information to be stated in the calibration certificate
5.2 Visualisierung des Kalibrierergebnisses 17	5.2 Visualisation of the calibration result 17
5.3 Konformitätsaussagen 18	5.3 Conformity statements 18
Anhang A Kalibrieren von Spannungsverhältnis- kalibratoren im Substitutionsverfahren. 19	Annex A Calibration of voltage ratio calibrators using the substitution method 19
Anhang B Zahlenbeispiel zur Kalibrierung eines Gleichspannungsmessverstärkers 22	Annex B A case study of the calibration of a direct-voltage measuring amplifier 23
Schrifttum	Bibliography

Vorbemerkung

Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der Richtlinie VDI 1000.

Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollständig, sind vorbehalten.

Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wahrung des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich.

Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

Einleitung

Die Richtlinienreihe VDI/VDE/DGQ/DKD 2622 umfasst neben Blatt 1 "Grundlagen" und Blatt 2 "Messunsicherheit" in den Blättern 3 ff. Anweisungen zur Kalibrierung von häufig eingesetzten Messmitteln für elektrische Größen.

Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter www.vdi.de/2622.

1 Anwendungsbereich

Diese Richtlinie legt die zur Kalibrierung von Messmitteln für elektrische Größen allgemein gültigen Kalibrierverfahren fest und schafft damit für die Prüfmittelüberwachung eine einheitliche überbetriebliche, methodische Basis, das heißt vergleichbare Kalibrierabläufe mit minimalem Aufwand. Die Richtlinie

Preliminary note

The content of this standard has been developed in strict accordance with the requirements and recommendations of the standard VDI 1000.

All rights are reserved, including those of reprinting, reproduction (photocopying, micro copying), storage in data processing systems and translation, either of the full text or of extracts.

The use of this standard without infringement of copyright is permitted subject to the licensing conditions specified in the VDI Notices (www.vdi.de/richtlinien).

We wish to express our gratitude to all honorary contributors to this standard.

Introduction

In addition to Part 1, "Fundamental principles", and Part 2, "Measurement uncertainty", Parts 3 et seq. of the series of standards VDI/VDE/DGQ/DKD 2622 contain instructions for the calibration of frequently used measuring equipment for electrical quantities.

A catalogue of all available parts of this series of standards can be accessed on the Internet at www.vdi.de/2622.

1 Scope

The standard specifies generally applicable calibration methods for the calibration of measuring instruments for electrical quantities and thus creates a harmonised, supra-company, systematic basis for the monitoring of testing equipment, i.e. comparable calibration procedures requiring minimum effort. The

- 3 -

behandelt die Kalibrierung von Gleichspannungsmessverstärkern, wie sie beispielsweise für die elektrische Messung mechanischer Größen verwendet werden. Die Richtlinie erhebt nicht den Anspruch, alle – auch für die Kalibrierung wichtigen – messtechnischen Einzelheiten von Messverstärkern vollständig zu erfassen.

Die Notwendigkeit für das Kalibrieren gründet sich bei Messverstärkern zusätzlich auf die Tatsache, dass anstelle einer kalibrierten Messkette häufig nur kalibrierte Messgrößenaufnehmer für Messaufgaben zur Verfügung stehen und dass die Austauschbarkeit von baugleichen Messverstärkern in Messketten gewährleistet sein muss (siehe z.B. DIN EN ISO 376). Es ist dabei stets zu beachten, dass in der Regel die Qualitätsmerkmale der Messverstärker um eine Größenordnung besser sind als die Qualitätsmerkmale der anzuschließenden Sensorik, z.B. Kennlinienabweichung.

standard applies to the calibration of direct-voltage measuring amplifiers as used, e.g., for the electrical measurement of mechanical quantities. The standard does not claim to be an exhaustive compilation of all metrological details of measuring amplifiers, even of those relevant to calibration

The calibration of measuring amplifiers is further motivated by the fact that instead of a calibrated measuring chain, only calibrated pick-ups are often provided for measurement tasks, and that the exchangeability of measuring amplifiers of identical design within measuring chains must be ensured (see, e.g., DIN EN ISO 376). Always bear in mind that the quality characteristics of the measuring amplifiers are usually far better than the quality characteristics of the sensors to be connected, e.g. non-conformity of curves.