

VEREIN DEUTSCHER
INGENIEURE

VERBAND DER
ELEKTROTECHNIK
ELEKTRONIK
INFORMATIONSTECHNIK

DEUTSCHE
GESELLSCHAFT FÜR
QUALITÄT

DEUTSCHER
KALIBRIERDIENST

Prüfmittelüberwachung
**Prüfanweisung für Hebelmessgeräte
(Schnelltaster) für Innenmessungen**
 Inspection of measuring and test equipment
**Test instructions for lever gauges
(quicktests) for internal measurements**


**VDI/VDE/DGQ
2618**

Blatt 13.1 / Part 13.1

Ausg. deutsch/englisch
Issue German/English

*Inspection de mesure et d'équipement d'essai
Instructions d'essai pour instruments de mesure à levier
pour dimensions intérieures*

*Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich.
The German version of this guideline shall be taken as
authoritative. No guarantee can be given with respect to
the English translation.*



Diese Anweisung gilt in Verbindung mit
 VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 1.1 „Grundlagen“
 und Blatt 1.2 „Messunsicherheit“.

Hebelmessgeräte für Außenmessung siehe Blatt 12.1
 Alle im Rahmen dieser Richtlinie verfügbaren oder
 geplanten Prüfanweisungen sind in Blatt 1.1 Anhang A aufgelistet.

Der aktuelle Stand ist im Internet unter www.vdi.de/richtlinien abrufbar.

These instructions apply in connection with
 VDI/VDE/DGQ 2618 Part 1.1 "Basic principles"
 and Part 1.2 "Uncertainty of measurement".

Lever gauges for external measurement see Part 12.1
 All test instructions available or planned in the scope
 of this guideline are listed in Part 1.1 Annex A.

See the latest version on the internet at www.vdi.de/richtlinien.