

VEREIN DEUTSCHER  
INGENIEURE  
  
VERBAND DER  
ELEKTROTECHNIK  
ELEKTRONIK  
INFORMATIONSTECHNIK  
  
DEUTSCHE  
GESELLSCHAFT FÜR  
QUALITÄT  
  
DEUTSCHER  
KALIBRIERDIENST

Prüfmittelüberwachung  
Prüfanweisung  
für Rachenlehren

Inspection of measuring and test equipment  
Test instruction  
for gap gauges

VDI/VDE/DGQ  
2618


Blatt 4.7 / Part 4.7

Ausg. deutsch/englisch  
Issue German/English

Inspection de mesure et d'équipement d'essai  
Instructions d'essai pour des enseignements  
de pharynx

*Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich.*

*The German version of this guideline shall be taken as authoritative. No guarantee can be given with respect to the English translation.*



Gut- oder Ausschussrachenlehre/Go or no-go gap gauge

Diese Anweisung gilt in Verbindung mit  
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 1.1 „Grundlagen“  
und Blatt 1.2 „Messunsicherheit“.

Alle im Rahmen dieser Richtlinie verfügbaren oder  
geplanten Prüfanweisungen sind in Blatt 1.1,  
Anhang A zusammengestellt.

Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter  
dieser Richtlinie ist im Internet unter  
[www.vdi.de/richtlinien](http://www.vdi.de/richtlinien) verfügbar.

These instructions apply in connection with  
VDI/VDE/DGQ 2618 Part 1.1 "Basic principles"  
and Part 1.2 "Uncertainty of measurement".

All test instructions available or planned in the scope  
of this guideline are listed in Part 1.1, Annex A.

A list of the actual available parts of this guideline  
can be seen on the internet at [www.vdi.de/richtlinien](http://www.vdi.de/richtlinien).

VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA)  
VDI/VDE Society for Measurement and Automatic Control

Fachausschuss Messmittel für geometrische Größen  
Committee Measuring tools for geometrical quantities

VDI/VDE-Handbuch Mess- und Automatisierungstechnik Band 2: Fertigungstechnisches Messen  
VDI/VDE-Handbuch Mikro- und Feinwerktechnik  
VDI-Handbuch Betriebstechnik, Teil 3