

VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE
VERBAND DER ELEKTROTECHNIK ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK

Technische Temperaturmessung

Strahlungsthermometrie

Temperature measurement in industry

Radiation thermometry

VDI/VDE 3511

Blatt 4 / Part 4

Ausg. deutsch/englisch
Issue German/English*Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich.**The German version of this standard shall be taken as authoritative. No guarantee can be given with respect to the English translation.*

Inhalt	Seite
Vorbemerkung	3
Einleitung.....	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweise	4
3 Begriffe	4
4 Formelzeichen und Abkürzungen	5
5 Physikalische Grundlagen	10
5.1 Temperaturstrahlung	10
5.2 Grundtypen von Strahlungstemperatur-Messgeräten.....	11
5.3 Kriterien für den sinnvollen Einsatz von Strahlungstemperatur-Messgeräten	15
5.4 Einzuhaltende allgemeine messtechnische Grundsätze.....	15
5.5 Strahlungsphysikalische Größen und ihre Einheiten.....	16
5.6 Schwarzer Strahler	19
5.7 Realer Strahler (Messobjekt)	25
6 Strahlungsthermometer	26
6.1 Strahldichte-Strahlungsthermometer.....	27
6.2 Verhältnis-Strahlungsthermometer und Mehrkanal-Strahlungsthermometer.....	59
6.3 Optische Abbildungsbedingungen	61
6.4 Bauarten und Spezifikationen von Strahlungsthermometern	65
6.5 Kalibrierung von Strahlungsthermometern	75
7 Thermografiekameras	79
7.1 Abgrenzung zu Strahlungsthermometern mit Scaneinrichtung.....	79
7.2 Linienscanner.....	79
7.3 Zeilenkamera (Linienkamera).....	80

Contents	Page
Preliminary note.....	3
Introduction.....	3
1 Scope	4
2 Normative references	4
3 Terms and definitions	4
4 Symbols and abbreviations	5
5 Physical principles	10
5.1 Thermal radiation.....	10
5.2 Basic types of radiation temperature measurement instruments	11
5.3 Criteria for the reasonable use of radiation temperature measuring instruments.....	15
5.4 General metrological principles to be observed.....	15
5.5 Physical quantities of radiation and their units	16
5.6 Blackbody radiator.....	19
5.7 Real radiator (measuring object).....	25
6 Radiation thermometers	26
6.1 Radiance radiation thermometer	27
6.2 Ratio radiation thermometers and multichannel radiation thermometers	59
6.3 Optical imaging conditions	61
6.4 Types and specifications of radiation thermometers	65
6.5 Calibration of radiation thermometers	75
7 Thermographic cameras	79
7.1 Differentiation from radiation thermometers with scanning device.....	79
7.2 Line scanner.....	79
7.3 Line camera	80

Inhalt	Seite	Contents	Page
7.4 Thermografiekamera mit Matrixdetektor.....	81	7.4 Thermographic camera with matrix detector	81
7.5 Spezifikation und Kalibrierung von Thermografiekameras	82	7.5 Specification and calibration of thermographic cameras	82
7.6 Ausstattungsmerkmale	85	7.6 Equipment features	85
7.7 Vor- und Nachteile der verschiedenen Thermografiekameras	86	7.7 Advantages and disadvantages of the different thermographic cameras	86
8 Optische Komponenten von Strahlungstemperatur-Messgeräten	87	8 Optical components of radiation temperature measuring instruments	87
8.1 Objektive und Filter	87	8.1 Lenses and filters	87
8.2 Detektoren.....	88	8.2 Detectors.....	88
9 Emissionsgrad	95	9 Emissivity	95
9.1 Emissionsgrad verschiedener Materialien	95	9.1 Emissivity of different materials.....	95
9.2 Methoden zur Emissionsgradbestimmung	100	9.2 Methods for emissivity determination ...	100
Schrifttum	113	Bibliography	113

Vorbemerkung

Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der Richtlinie VDI 1000.

Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollständig, sind vorbehalten.

Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich.

Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

Einleitung

In dieser Richtlinie werden Hinweise für die zweckmäßige Durchführung von Temperaturmessungen mit Strahlungstemperatur-Messgeräten gegeben. Mit diesen Geräten kann die Temperatur eines Objekts berührungslos gemessen werden. Dabei werden die Gesetze der Optik und der Strahlungsphysik genutzt.

Die Richtlinienreihe VDI/VDE 3511 (Technische Temperaturmessungen) ist wie folgt aufgebaut:

Blatt 4 Strahlungsthermometrie

Blatt 4.1 Begriffe

Blatt 4.2 Instandhaltung und ordnungsgemäßer Betrieb von Strahlungsthermometern

Blatt 4.4 Kalibrierung von Strahlungsthermometern

Blatt 4.5 Praktische Anwendung von Strahlungsthermometern

Blatt 4.6 Aufbau und Einsatz von Kalibrierstrahlern

Blatt 4.7 Verhältnis-Strahlungsthermometer

Für die Thermografiekameras steht ergänzend die Richtlinienreihe VDI/VDE 5585 (Technische Temperaturmessung; Temperaturmessung mit Thermografiekameras) zur Verfügung:

Blatt 1 Messtechnische Charakterisierung

Blatt 2 Kalibrierung

Die Richtlinien der Reihe VDI/VDE 3511 zur berührenden Temperaturmessung (Blatt 1, Blatt 2, Blatt 3 und Blatt 5) wurden 2020 zurückgezogen, da sie technisch veraltet waren. Die Inhalte von VDI/VDE 3511 Blatt 4.3 wurden in DIN IEC/TS 62492-2 übernommen. Daher wurde diese Richtlinie ebenfalls zurückgezogen.

Eine Liste der aktuell verfügbaren und in Bearbeitung befindlichen Blätter dieser Richtlinienreihe sowie gegebenenfalls zusätzliche Informationen sind im Internet abrufbar unter www.vdi.de/3511.

Preliminary note

The content of this standard has been developed in strict accordance with the requirements and recommendations of the standard VDI 1000.

All rights are reserved, including those of reprinting, reproduction (photocopying, micro copying), storage in data processing systems and translation, either of the full text or of extracts.

The use of this standard without infringement of copyright is permitted subject to the licensing conditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the VDI Notices.

We wish to express our gratitude to all honorary contributors to this standard.

Introduction

This standard provides information for the appropriate performing of temperature measurements with radiation temperature measuring instruments. With these instruments, the temperature of an object can be measured contact-free. The measurements are based on the laws of optics and radiation physics.

The standard series VDI/VDE 3511 (Temperature measurement in industry) is structured as follows:

Part 4 Radiation thermometry

Part 4.1 Terms and definitions

Part 4.2 Maintenance and intended operation of radiation thermometers

Part 4.4 Calibration of radiation thermometers

Part 4.5 Practical application of radiation thermometers

Part 4.6 Set-up and use of calibration radiators

Part 4.7 Ratio radiation thermometers

For the thermographic cameras, the standard series VDI/VDE 5585 (Technical temperature measurement; Temperature measurement with thermographic cameras) is available as a supplement:

Part 1 Metrological characterisation

Part 2 Calibration

The series of standards VDI/VDE 3511 on contact temperature measurement (Part 1, Part 2, Part 3, and Part 5) were withdrawn in 2020 because they were technically obsolete. The contents of VDI/VDE 3511 Part 4.3 was adopted in DIN IEC/TS 62492-2. Therefore, this standard was withdrawn, too.

A catalogue of all available parts of this series of standards and those in preparation as well as further information, if applicable, can be accessed on the Internet at www.vdi.de/3511.

Die hier vorliegende Richtlinie wurde gegenüber der Ausgabe vom Dezember 2011 grundlegend überarbeitet und aktualisiert. Sie behandelt die Strahlungsthermometrie weiterhin umfassend und setzt nicht die Kenntnis der auf einzelne Aspekte der Strahlungsthermometrie spezialisierten „Beiblätter“ voraus. Die Beiblätter behandeln die entsprechenden Themen jeweils detaillierter als die vorliegende Richtlinie.

In Abschnitt 5 werden die Grundlagen der Strahlungstemperaturmessung beschrieben. Abschnitt 6 stellt die unterschiedlichen Typen von Strahlungsthermometern und Abschnitt 7 die Thermografiekameras vor. In Abschnitt 8 werden die optischen Komponenten von Strahlungstemperatur-Messgeräten diskutiert. Abschnitt 9 befasst sich mit Verfahren zur Bestimmung des Emissionsgrads.

Mögliche Fehlerquellen der berührungslosen strahlungsthermometrischen Temperaturmessung, insbesondere der Einfluss des Emissionsgrads des Messobjekts und der Strahlungstemperatur der Umgebung, werden ausführlich dargestellt.

1 Anwendungsbereich

Diese Richtlinie wendet sich an Anwendende, die in Industrie und Forschung genaue berührungslose Temperaturmessungen durchführen wollen. Sie geht dabei auf die notwendigen physikalischen Grundlagen und Messgeräte ein.

This standard has been thoroughly revised and updated compared to the edition from December 2011. It continues to deal with radiation thermometry comprehensively and does not presuppose knowledge of the other “supplementary parts” specialising in individual aspects of radiation thermometry. The supplementary parts deal with the respective topics in more detail than the present standard.

Section 5 describes the basics of radiation temperature measurement. Section 6 introduces the different types of radiation thermometers and Section 7 the thermographic cameras. Section 8 discusses the optical components of radiation temperature measurement instruments. Section 9 is about methods for determining emissivity.

Possible sources of error in contact-free radiation thermometric temperature measurement, in particular the influence of the emissivity of the measuring object and the ambient radiation temperature, are presented in detail.

1 Scope

This standard is intended for users who want to carry out accurate contact-free temperature measurements in industry and research. It deals with the necessary physical principles and measuring instruments.